Отчёт по организации

Сформирован 15.11.2026 21:21 · reestr.reglamentum.ru

Фирма "Weatherford US LP";2000 St. James Place, Houston, Texas 77056, Соединенные Штаты Америки

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	—	**3**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**3**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 3

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-US.АИ30.В.03417**	**Архивный**	2012-07-11 2017-07-10	Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, с комплектующими см. приложение (бланки № 0369189 - № 0369192, № 0369263)
СС **C-US.АИ30.В.03414**	**Архивный**	2012-07-11 2017-07-10	Пакеры добычные и комплектующие к ним см. приложение (бланки № 0369183 - № 0369185).
СС **C-US.АИ30.В.03173**	**Прекращён**	2012-05-22 2017-05-21	Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин и комплектующие к ним см. приложение (бланки № 0368744, 0368788 - 0368791).

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.