Отчёт по организации

Сформирован 23.11.2026 03:59 · reestr.reglamentum.ru

"HALLIBURTON ENERGY SERVICES";1031 VIRGINIA AVENUE, ATLANTA, 30354, Соединенные Штаты Америки

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	—	**1**	**100/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
1	**0**	**0**	**0**

Рекомендации

Критических действий не выявлено · 1

Продолжайте контролировать статусы и сроки документов при очередной синхронизации реестра.

Уточните документы без даты окончания · 1

Проверьте карточки в официальном реестре: отсутствие срока может зависеть от типа документа или неполноты исходных данных.

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-US.AB57.A.04913**	**Действует**	2011-11-16 —	Соединительная стальная муфта, арт. 100001230.

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.