# Отчёт по организации

Сформирован 27.11.2026 12:39 · reestr.reglamentum.ru

## Aksöz Makina San.Ve Tic. Ltd. Şti.

| ИНН | ОГРН | Документов | Оценка |
|---|---|---|---|
| — | — | **2** | **65/100** |

## Сводка

| Действуют | Истекают за 90 дней | Приостановлены | Истекли |
|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **0** | **2** |

## Рекомендации

**Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 2**

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

**Контролируйте изменения применяемых требований · 1**

Основные направления портфеля: Безопасность лифтов. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- ТР ТС 011/2011
- Безопасность лифтов
- ТР ТС 011/2011
- ТР ТС 011/2011
- ТР ТС 011/2011
- ТР ТС 011/2011

## Динамика за 90 дней

| Текущий период | Предыдущий период | Изменение | Темп |
|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **0** | — |

## Документы

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **ТС RU C-TR.МБ04.В.00009** | **Архивный** | 2013-08-27 2018-08-26 | Буфер энергонакопительный модель АР009/165080 в соответствии с ГОСТ Р 53780-2010; ТР ТС 011/2011 |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **ТС RU C-TR.МБ04.В.00007** | **Архивный** | 2013-08-27 2018-08-26 | Буфер энергорассеивающего типа, модель АКНТ 16 в соответствии с ГОСТ Р 53780-2010; ТР ТС 011/2011 |

---

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.