Отчёт по организации

Сформирован 15.11.2026 21:42 · reestr.reglamentum.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТАМ ИНЖИНИРИНГ"

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
7722844422	1147746576340	**2**	**100/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
2	**0**	**0**	**0**

Рекомендации

Критических действий не выявлено · 2

Продолжайте контролировать статусы и сроки документов при очередной синхронизации реестра.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Приложение
- Приложение № 2 технического регламента Таможенного союза
- Технический регламент
- Документов, сформированных согласно пункта 45 ТР ТС 032/2013 в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013: - Обоснование безопасности ЗКЧ 050-00.00.000 ОБ от 26.12.2024 года; - Технические условия ТУ 3721-017-22294686-2014 от 26.12.2024 года; - Руководство по эксплуатации ЗКЧ 050-00.00.000 РЭ от 26.15.2024 года; - Паспорт ЗКЧ 050-00.00.000 ПС от 12.09.2026 года; - Конструкторская документация ЗКЧ 050-00.00.000 СБ; ЗКЧ 050-00.00.000 СП; - Сведения об испытаниях, проведенных изготовителем (акт приемо-сдаточных испытаний № 1565 от 12.09.2026 года); - Программа и методика приемо-сдаточных испытаний задвижки с обрезиненным клином ПМ 021-2014 от 03.03.2017; - Перечень стандартов, указанных в разделе V Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", которые применяются при изготовлении задвижек
- Документов, сформированных согласно пункта 45 ТР ТС 032/2013 в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013: - Обоснование безопасности ЗКЧ 050-00.00.000 ОБ от 26.12.2024 года; - Технические условия ТУ 3721-017-22294686-2014 от 26.12.2024 года; - Руководство по эксплуатации ЗКЧ 050-00.00.000 РЭ от 26.15.2024 года; - Паспорт ЗКЧ 050-00.00.000 ПС от 12.09.2026 года; - Конструкторская документация ЗКЧ 050-00.00.000 СБ; ЗКЧ 050-00.00.000 СП; - Сведения об испытаниях, проведенных изготовителем (акт приемо-сдаточных испытаний № 1565 от 12.09.2026 года); - Программа и методика приемо-сдаточных испытаний задвижки с обрезиненным клином ПМ 021-2014 от 03.03.2017; - Перечень стандартов, указанных в разделе V Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", которые применяются при изготовлении задвижек
- Приложение 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
2	**0**	**+2**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **ЕАЭС RU C-RU.HK52.A.00017/26**	**Действует**	2026-11-05 2031-11-04	Сосуды, работающие под избыточным давлением: аппараты теплообменные пластинчато-ребристые (конденсатор CO1 пластинчатый), модель LTM-CO1-49, серийные номера: № Z920-4-72-01 (технологический номер 12010-CO1), № Z920-4-72-...
СС **ЕАЭС RU C-RU.HK52.A.00017/26**	**Действует**	2026-11-05 2031-11-04	Сосуды, работающие под избыточным давлением: аппараты теплообменные пластинчато-ребристые (конденсатор CO1 пластинчатый), модель LTM-CO1-49, серийные номера: № Z920-4-72-01 (технологический номер 12010-CO1), № Z920-4-72-...

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.